

CÂN TREO

JS

Hướng dẫn sử dụng

CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Tránh sử dụng cân trong trường hợp đặt ở nơi có nhiệt độ thay đổi quá lớn hoặc không khí lưu động mạnh, như là nơi ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào hoặc cửa gió của máy lạnh
2. Khi mở cân, không được để bất cứ vật gì lên móc cân.

THUYẾT MINH CHỨC NĂNG NÚT NHẤN

ON/OFF	Mở Máy / Tắt máy
ZERO/TARE	Trở về 0 / Trừ bì
UNIT	Chuyển đổi đơn vị cân trọng lượng